

LIEU DIT	NUMERO	TYPE	MAISON	RUINE	RDC + GRENIER	RDC + ETAGE + GRENIER	Ancienne chaumière remaniée	Construction neuve (à priori) 19è	GRANGE	DEPENDANCE	FOUR	PUITS	AUTRE	PIERRE APPARENTES	ENDUIT CIMENT	Enduits chaux	COYAU	ARDOISE	ROS	TUILE	CORNICHE PIERRE	CORNICHE BOIS	CORNICHE GENOISE OU BRIQUES	PAREMENTS OUVERTURES PIERRE TAILLEE	PAREMENTS EN FAUX APPAREILLAGE	LINTEAUX BOIS	LINTEAUX CLAVEAUX PIERRE	LINTEAU PIERRE TAILLEE	LUCARNES	SOUCHES CHEMINEE ORIGINE	Ouvertures conservées	Ouvertures remaniées	Commentaire		
Maison de la Marquise	1	D	X		X		X							X						X						X							Couverture tôle		
Montard	1	K									X			X	X																		Palis de couverture et maçonnerie pierre, abreuvoir cimenté		
La Gicquelais	5	B	X		X		X							X	X			X			X											X	Côté rue		
La Gicquelais	5 arrière	B	X		X		X							X	X								X									X	Corniche génoise briques pleines		
La Gicquelais	7	B	X		X		X						X	X																		X	1 chambre à l'étage, façade non remaniée, soue à cochons		
La Gicquelais	4	B	X		X	X	X	X	X				X	X									X						1	X	X	Datée 1853. Soue à cochons			
La Gicquelais	4 dépendances arrières	T			X					X				X	X	X					X					X						X	Ferronneries : barreaux en fer forgées.		
La Gicquelais	4	T			X			X						X	X	X									X	X									
La Gicquelais	13	B	X		X		X		X					X				X			X					X						X	X		
La Gicquelais	6	A	X		X		X	X	X					X	X	X	X									X							X	Datée 1766, ouverture maison parement brque, portail menuiserie ancienne, assemblage cheville face diamant	
La Gicquelais	6	T			X		X	X	X	X?					X	X									X	X						X	X		
La Gicquelais	15	B	X		X	X								X	X							X							X	X		X	Maison très abîmée		
La Gicquelais	8	B	X		X		X	X	X					X								X			X	X						X	X		
La Gicquelais	15	T			X			X	X							X					X				X										
La Gicquelais	20	A	X		X	X		X								X	X	X							X							X	X	X	
La Gicquelais	19	A	X		X									X			X						X		X							X	X	Maison incendiée en 1793, restée en ruine et restaurée à la fin des 90's	
La Gicquelais	36 & 36bis	D	X		X		X	X	X					X	X	X	X					X				X							X	X	
La Gicquelais	47	B	X		X		X	X	X					X	X						X					X						X	X	X	Pignon enduit de ciment : dommage, mur de jardin et soue à cochons
La Gicquelais	45	B	X		X		X	X						X	X						X											X	X	X	
La Fleurais	3	A	X		X	X								X																		X	X	Datée Anizan Jean-Marie 1830	
La Fleurais	5	B	X		X									X								X										X		Corniche brique et lintaux en claveau briques	
La Fleurais	7	A	X		X		X							X																			X		
La Fleurais	7	T						X						X							X					X									
La Fleurais	9	B	X		X		X	X	X					X								X										X	X	Parement pierre blanche et brique, Grange corniche pierre et lucarne et linteau bois	
La Moyonnais	3 & 5	A	X		X		X							X	X								X			X						X	X	Maison bourgeoise, construite par Lemarié, percepteur	
La Moyonnais	Maison Ouis	B	X		X		X							X												X							X	Maison Ouis	
La Moyonnais	4	T			X			X	X							X	X								X								X	Incroyable linteau de bois	
Paviotais	Route de la Paviotais	K									X			X		X							X											Grosse pierre de granit en couverture	
La Garnerie	Guillard	A	X		X									X		X	X								X							X	X	X	Cliché cadre cheminée
La Garnerie	Guillé	B	X		X			X	X					X												X	X						X	Bel ensemble de bâtiments ruraux : granges et mare	
La Caillonnais	1	J									x			X																				Couverture dégradée	
La Caillonnais	3	B	X		X		X		X					X								X	X			X						X	X	Corniche briques pleines. Etable intégrée à l'habitation. Ouvertures étable demi-lunes brique.	
La Caillonnais	2	B	X		X		X							X							X											X	X	Enduit cimentt masque les linteaux peut-être en claveau. Niche en façade et triangle et anneau cheval.	
La Caillonnais	4	B	X		X		X		X					X							X					X							X	Grande maison. L'enduit masque des linteaux en claveau. Niche en façade	
La Caillonnais	6 et 8	B	X		X		X							X	X						X					X							X	Grande maison divisée.	
La Caillonnais	Derrière N°3	T						X	X					X									X		X									Très ancienne grande toit pentu couvert tôles anciennement ros. Bâtiment intéressant à conserver.	
La Caillonnais	Derrière N° 4	V																																Chemin bordé de murs anciens.	
Le Clos Bernard		B						X	X					X												X								Belle grange rurale fin 19è avec linteaux ardoise.	

La Gouërie	Maison Clergeau	B	X		X	X						X	X	X					X			X	X	Maison bien restaurée datée : 1856. Nom à déchiffrer.	
La Gouërie	Face maison Clergeau	N																						à l'angle du chemin de l'ancienne carrière puis déchetterie de la Gouërie.	
La Gouërie	avciennemenbt maison Pierre Lemarié	U										X												Soie double avec courette murée.	
La Gouërie	Anciennement maison Pierre Lemarié	T						X			X													Ancienne soie donla cour en palis a été détruite il y a quelques années.	
Bois Garreau	Fontaine de Saint-Victor	K											X									X		Fontaine avec inscription et bas relief de Saint Victor.	
Le petit Launay		A	X		X						X	X	X	X	X							X		Maison ancienne avec parements 15 ou 16è siècles en granite, schiste et calcaire taillés. Restaurée il y a 20 ans.	
La Fondinais	1&3	B	X		X	X	X							X	X								X	X	Grange avec couverture roseaux et tôle et soie à cochons
La Fondinais	14	B	X		X	X					X			X										Ancienne gare transformée en habitation	
La Fondinais	16	B	X																					Maisonnette garde-barrière	
Entre la Fondinais et le Châtelier	-	N																						Socle en maçonnerie ronde cimentée	
Entre le Petit Châtelier et Mouraud	-	M																						Socle carré, deux marches et bubons sur les côtés	
Launais		N																						Croix de village en fer forgé, socle en maçonnerie carré et cimenté	
Launais	12		X		X	X							X	X									X	Plaque sur la maison "Jeune Anizan 1840"	
Launais	10																							Plaque "P. LE Siour, P. Busson"	
Launay																								Croix en fonte "érigée en l'honneur de Dieu, pour le soulagement des âmes du purgatoire, prions pour elles"	
Launay	4	B	X		X	X					X			X				X						Jointoiment chaux	
Mouraud	Maison sur la patte d'oie	B	X		X		X					X		X								X		Bâtiment dans son jus mais cernée par la végétation	
Mouraud	A côté du 150	J										X		X										En service, entrée tôle et fonte	
Mouraud	150	A	X		X			X				X		X				X					X	X	Soie à cochons. Bel ensemble de bâtiments ruraux
Le Coudray	107	B	X		X	X							X	X					X				X	X	Plaque "P.Tremblay & J.Lemarié
Le Coudray	105	B	X		X	X							X	X					X				X	X	Nothing
Le Coudray	88	T										X											X		Nothing too
Le Coudray	88	B	X		X	X						X		X									X		Façade ciment niches à bonne vierge
Le Plessis		J																							Couverture tôle, mais ouvertures granit. GROS FOUR.
Le Plessis	89	B	X		X	X					X			X				X	X				X	X	Enduit piqué
Le Plessis	60	B	X		X	X						X		X				X		X			X	X	Lucarnes en briques ultérieures et niche à vierge. Plaque illisible
Le Plessis	56	B	X		X	X					X		X	X				X		X					Niche à vierge en briques
Le Plessis	46	B	X		X	X					X		X					X		X					Nothing
La Fouais		T		X																					Grange en ruine
La Fouais		T																					X		Grosse grange à claveaux calcaires coquillé taillés. Couverture tôle
La Fouais	40	V																							Mur de pierres bordant un jardin
La Fouais	40	T			X																				Grange
La Fouais	39	B	X		X	X					X	X	X	X					X				X	X	Arrondi dans la maçonnerie de façade
La Mazerine	30	B	X		X	X		X																	"
La Mazerine	Lemarié	B	X		X	X					X		X	X											X
La Mazerine		N																							Socle carré moderne cimenté, plaque "J&D Fourrage"
Le Landier	Face à la maison 14	U&T					X	X						X											Couverture tôle, anciennement ros
les Ruauds	104	B	X		X	X					X		X	X					X	X			X	X	En façade, cartouche d'ancien commerce
Riglanne	A côté du 11	B																							Plaque sur écurie "fait bati par jacque hervé et cest anfan. Jean Maris et Pierre et Jacque et Jeanne Hervé. 5 Aoust 1845
Riglanne	15	B	X		X	X						X	X	X					X				X	X	Plaque "Jean Caillon 1868". Sur maison 13, belle plaque gravée "faite le 21 Avrille. Dieu par-dessus tous. La maison faite par mois, iaque hervé et julienne lemariée à Riglanne. 1801. 1801.
Riglanne		J		X																					
Riglanne	6	B	X		X	X					X	X	X	X					X				X	X	Façade plutôt préservée
L'Isle	1	A	X		X	X		X			X	X	X	X											X
Bocquand	Croix de Granite	M																							Socle maçonnerie en pierre cimenté
Piliers du cimetière et murs d'enceinte	cimetière	S et R									X	X										X			Piliers grille cimetière en calcaire coquillier de Campbon. Ensemble de murs de pierre à préserver. Vers 1850.
Calvaire entrée du cimetière	cimetière	P																				X			Calvaire monumental de mission entrée du cimetière. Parements et croix : calcaire coquillier de Campbon

La cité. Route de Pontchateau		R									X	X																	Mur d'enceinte de jardin de la Cité. Abîmé en façade dans les années 1980 (arasement de la tête du mur en emploi de ciment gris...). La tête du mur est à préserver dans toute restauration.
La cité. Route de Pontchateau	Ancien presbytère de Campbon	A	X			X							X		X													Ancien presbytère de Campbon (avant 1800). Parements ouvertures granit, calcaire coquillier et schiste.	
Place de l'église	N°1, maison Bâtard notaire.	B	X			X			X	X				X	X										X	X	Maison bourgeoise avec pavillons, toit pans coupés. Parements pierre de Loire. Datée : 1855. Maison du notaire et maire de Campbon.		
Place de l'église angle avenue des sports	Ancien café Paressant	A	X			X							X		X										X	X	Maison ancienne de la place de l'église. Restaurée années 1990. Enduit couvrant. Harmonie ouvertures conservées. Maison sur cave.		
Place de l'église. Façades multiples	ensemble à préserver	A et B	X			X							X		X										X	X	X	Façades anciennes et modernes (jusqu'en 1914). Ensemble à décrire façade par façade et à préserver de toute mauvaise restauration. Certains enduits cachent des constructions du Moyen Age.	
Début rue de Bretagne	Numéro 6 et 8	A	X			X							X	X	X									X	X	X	Maison anciennes remaniées au 19 et 20è. Numéro 8 : corniche bois ouvragée.		
Rue de Bretagne maison du Dot	18 (?)	A	X			X		X	X	X			X		X										X	X	Maison bourgeoise vers 1830 avec dépendances, cour et granges.		
Rue de Bretagne ancienne boucherie	9	B	X			X							X		X										X	X	Façade maison de bourg commerce 19è.		
Rue du Sillon	3	B	X			X		X					X		X											X	Maison avec plaque (date vers 1850). Remaniée récemment. Ouverture rdc agrandie, déséquilibre façade.		
Rue du Sillon	5	B	X			X		X																		X	Maison fin 19è ayant servi de cabinet médecin. Mur de jardin avec porte piétonne. Pierre et briques.		
Saint-Victor	ensemble façades maisons	A	X			X		X					X		X											X	X	Ensemble maisons anciennes remaniées. Toit à 4 pans et péron en façade. Sur le côté de la chapelle : anciennes fermes.	
Saint-Victor	chapelle	Q											X		X											X	Chapelle reconstruite vers 1870. Utilise pour toutes ses ouvertures portes du calcaire coquillier de Campbon. Très belle corniche en gneiss taillé avec cabochons des carrières de Campbon.		
Saint-Victor	Ancienne école des sœurs	S	X			X							X													X	Bel ensemble ancienne école des filles (Sainte-Marie). Avec logement des sœurs.		
Rue Saint-Victor	Fontaine bord de rue	L											X														Fontaine publique carrée. Restaurée par municipalité dans les années 1990. Grille de protection.		
Rue Saint-Victor	N°40 maison Caillon	A	X			X							X	X	X										X	X	Maison ancienne. Maçonnerie avec fruit. Remaniements multiples. Linteau porte Nord granite taillé avec accolade (14è/16è).		